



Nuovo Centro Direzionale: versione 2.0 o...?

Dopo i primi tre mesi di operatività del nuovo Centro Direzionale è arrivato il momento di fare un punto di riflessione sullo stato dell'arte. La maggior parte delle criticità evidenziate tempo per tempo e tempestivamente segnalate dalle O.O.S.S. e dai R.L.S. ad oggi non hanno ancora trovato soluzione.

Tra le questioni tuttora aperte citiamo le più rilevanti:

- le continue anomalie nel funzionamento degli ascensori;
- l'eccessiva luminosità negli uffici, causata dall'inadeguatezza dei tendaggi di protezione, che risulta dannosa per l'apparato visivo ed obbliga molti colleghi a lavorare con gli occhiali da sole;
- la carenza informativa sulle misure di sicurezza da adottare in caso di emergenza, nonché l'assenza dell'infermeria e, in alcuni piani, della cassetta di pronto soccorso;
- la mancanza sull'apposita cartellonistica dei nominativi degli addetti al primo soccorso, degli addetti alla gestione delle emergenze/incendio, del Responsabile di palazzo e il suo sostituto;
- l'accessibilità alla mensa per caricamento tessere e agli archivi nei piani sotterranei solo mediante uscita dai locali aziendali causando anomalie nella procedura di rilevazione presenza;
- la disfunzione del sistema di illuminazione artificiale nei locali;
- la presenza di correnti d'aria nella parete sud (lato scala di servizio), proveniente dalle aperture nella parete stessa.

Le scriventi O.O.S.S. continuano a presidiare costantemente le problematiche sopra citate e intervengono nei confronti dell'Azienda, affinché essa trovi al più presto la definitiva risoluzione.

**DIRCREDITO - FABI - FIBA/CISL - FISAC/CGIL - SINFUB - UGL - UILCA
RSA INTESA SANPAOLO, ISGS TORINO**